

# FICHA TECNICA

## WEDAC

### 1. DESCRIPCIÓN

Wedac es un removedor de óxido. Su potente combinación de ácidos y detergentes no solo remueve el óxido e incrustaciones, sino también pequeñas acumulaciones de grasa y suciedad en general. No ataca el metal, no emite vapores, no contiene ácido muriático y deja una capa protectora si no se enjuaga.

### 2. FORMA DE USO O APLICACIÓN

Diluya el producto en agua fría o caliente a razón de hasta 20 partes de agua por una parte de producto. Aplique con brocha, paño o cepillo sobre el área oxidada. Puede ser usado también por métodos de inmersión.

### 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Biodegradable</b>	100.0%
<b>Apariencia</b>	Líquido, anaranjado
<b>Olor</b>	Característico
<b>Solubilidad en Agua</b>	Completa
<b>pH</b>	≤3

### 4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### PICTOGRAMA



Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel y si es inhalado.

Provoca lesiones oculares y puede generar quemaduras de piel.

Puede provocar daños en los órganos, tras exposiciones prolongadas.

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

<b>5. PRIMEROS AUXILIOS</b>	
<b>Contacto con los Ojos</b>	Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la irritación. Consulte a un médico.
<b>Contacto con la Piel</b>	Lave el área afectada con abundante agua y jabón.
<b>Inhalación</b>	Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno necesario. Si continúan las molestias busque asistencia médica.
<b>Ingestión</b>	No induzca al vómito. Tome un vaso de agua y consultar un médico.