

FICHA TECNICA

TA-2000

1. DESCRIPCIÓN

TA-2000 es una fórmula balanceada que provee un efectivo control de la corrosión y formación de incrustaciones calcáreas, convirtiendo las sales de calcio insolubles en iones complejos solubles que son removidos durante las purgas normales de la caldera.

TA-2000 ofrece numerosas ventajas, es económico y fácil de dosificar, evita la corrosión de los metales de la caldera, mantiene las superficies libres de incrustaciones, optimizando la eficiencia del uso de combustible, prolonga la vida útil del equipo previniendo la corrosión y/o sobrecalentamiento de las superficies de transferencia de calor y reduce la espuma evitando el arrastre de impurezas que contaminan el vapor.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

TA-2000 está diseñado para ser aplicado en tratamiento contra las incrustaciones calcáreas en calderas.


3. FORMA DE USO O APLICACIÓN

TA-2000, esta formulado para dosificarse directamente a la caldera mediante el uso de una bomba dosificadora, se puede dosificar manualmente en caso de ser necesario, las dosificaciones de uso deben ser calculadas por nuestro representante técnico una vez evaluadas las condiciones del agua y del sistema a tratar

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Biodegradabilidad	100.0%
Apariencia	Líquido sin color
Olor	Característico.
Solubilidad en Agua	Completa.
pH	12.0-14.0

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

<p style="text-align: center;">PICTOGRAMAS</p> 	<p>Puede ser nocivos por ingestión. Puede provocar irritación cutánea. Provoca lesiones oculares leves. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.</p>
--	---

6. PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los Ojos	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Consultar al médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u otras partes del ojo.
Contacto con la Piel	Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al menos 20 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.
Inhalación	Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Llame al médico.
Ingestión	No induzca el vómito. Enjuague la boca, y dé de beber agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.